



-Commune : BELVEDERE-CAMPOMORO
 -Baignade : CAMPOMORO

Classement issu de la période 2019 à 2022 : Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 01 août 2023 à 09:05

Prélevé par: JEAN-MICHEL VELLUTINI

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITA	AQUA DI BUONA QUALITA	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25
Température de l'eau (°C) :	23,8

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	10
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	10

EAU DE MER	
Météo du jour :	Soleil

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE
 BAIGNADE ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph - CS 13 003 -
 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
 et par Délégation
 L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>